

TITRE DE L'ÉVÉNEMENT - Accrochage d'un réseau télécom aérien par un camion

Lieu : Croisement rue Cadeneaux / rue Fenouil DC25-068944

Date : 30/07/2025

Horaire : 10h40



LES FAITS

Lors d'un déplacement entre deux chantiers (DC25-064030 à Rousset vers DC25-068944 aux Pennes-Mirabeau), un chauffeur de camion INNOVTEC a emprunté un itinéraire indiqué par GPS. En passant par une rue étroite (croisement rue Cadeneaux / rue Fenouil), le véhicule a percuté un câble télécom aérien qui a été sectionné.



LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES

Adresse saisie dans le GPS sans vérification préalable du gabarit routier.
Confiance excessive dans le GPS.
Route étroite avec ligne télécom non signalée.
Absence d'analyse d'itinéraire adaptée au gabarit du véhicule.



LA SYNTHÈSE DES ACTIONS ENGAGÉES

Signalement immédiat à l'exploitant télécom.
Analyse du trajet pour éviter les routes étroites au retour.
Sensibilisation des conducteurs à la lecture critique des itinéraires GPS.
Rappel de la procédure interne pour validation des trajets poids-lourds.



LE RAPPEL À VIGILANCE

Toujours analyser les itinéraires proposés par GPS pour les PL.
Ne pas emprunter de routes sans s'assurer de leur accessibilité au gabarit du véhicule.
En cas de doute, s'arrêter et contacter le conducteur de travaux.



DÉJÀ ARRIVÉ ?

TYPE D'ÉVÉNEMENT

- Non...
- ...
- ...

SD (Situation Dangereuse)

PRESQU'ACCIDENT

ACCIDENT

HPE (High Potential Events)